

# oedor Bosch GWS 22-230 JH Professional 060188220

No encontrei

Rolamento de m qualidade no rotor, servio no forno

caro, peso, baixa qualidade, quebra. Servio complicado

um desperdicio de dinheiro

8 mil apenas para um comeo suave. Makitos pode pelo menos dar confiabilidade (o que deu os ltimos 5 anos de vida), mas aqui o eixo da caixa de engrenagens repousa sobre a bucha. Sem guloseimas, sem nvel de tecnologia, sem eletrnicos, nada. Embora como Bosch. Por exemplo, ao mesmo tempo, o Interskol 2200Ev foi levado para a instalao. L, com um preo mais baixo e a mesma potncia, proteo contra vibrao ao redor, eletrnica do tipo anti-jamming, at suporta revolues sob carga, a ala gira em qualquer lugar na parte de trs. Caramba, at a vibrao menor que XX. Durante meio ano, aquele, aquele aquele - s trabalhar e no pedir para comer.

Pesado, baixa qualidade

Funcionou por 2 horas e falhou! muito triste que a qualidade da Bosch tenha cado.

nenhuma falha observada