

Pneus Nokian Nordman SX2 205/60 R16 92H

barulhento

No detectado

por 15.000 temporadas de operao no VAZ 2110 desgaste no eixo dianteiro de 7 mm a 3,2-3,7 mm, no eixo traseiro de 7 mm a 5,2-5,5 mm

Para tal preo, a vida til muito curta. Seria melhor se zumbisse mais forte, mas durasse trs temporadas.

Preo, resistncia ao desgaste, comportamento em um primer mido e sujeira.

Pequenos seixos ficam fortemente presos, o barulho constante no asfalto enfurece.

At agora, nenhum bvio visvel. Talvez sejam como os Hakka Green da 1 gerao.

Apagados muito rapidamente durante a temporada, rodaram 11 mil km perez 3+mm rodas traseiras 2+mm de 8mm., R15 185/65. Antes disso, o Hankook era mais silencioso, o desgaste era de 1,5 mm por ano e a estrada era mantida seca e na chuva tambm.