

Mquina de Costura Janome HD 1800/ Overlock

Tipo de mquina de costura: eletromecnica

gancho: rotativo horizontal

Formao de loop: automaticamente

Especificaes tcnicas ki

Nmero de pontos: 17 peas

Nmero de voltas: 1 peas

Comprimento mximo do ponto: 4mm

Largura mxima do ponto: 6.5 mm

Elevao mxima do p: 14 mm

Recursos e recursos

Recursos: reversoarmeniador de linha

Opes de ajuste

Ajustes: ajustando a presso do calcador controle de tenso da linha desligando o transportador inferior

Inclui calcadores

Ps de garra : universaloverlock para costura em zperes para ponto acetinado para ponto cego para caseado

Caractersticas gerais

Fonte de alimentao: fonte de alimentao

Consumo de energia: 85 W

Caixa: hard

rede

Consumo de energia: 85 W

Hard case: hard

rede

Consumo de energia: 85 W

Hard case: hard