

Monitor LG UltraWide 34WK95U

Esta Monique exatamente o que eu precisava. Est tudo bem com ele No h tantas crticas na rede, mas uma parte significativa esclarecida sobre o casamento. Eu duvidei por muito tempo antes de comprar, com certeza, peguei dos funcionarios. Os medos no foram confirmados. • Sem brilho • Sem rudo de coolers (Monique no aquece acima de 45 graus) • Sem ps-imagem • A perna forte • Voc pode definir qualquer resoluo hidpi atravs de muletas na papoula m1

Eu no recomendoNo papel, este um timo monitor, e na verdade seria tambm, se no fosse por uma coisa: uma ps-imagem, devido qual o monitor no pode ser usado normalmente. Como aparece - em tons escuros, uma imagem posterior visvel, que foi exibida antes na tela. E uma hora de exibio de uma imagem esttica suficiente para que esse problema se manifeste. Aqueles. basta trabalhar uma hora no navegador e pronto, por favor, seja paciente com a barra de ferramentas do navegador em outros aplicativos com fundo escuro. O mesmo vale para outros menus estticos ou elementos de navegao em outros aplicativos. Espao de cores DCI-P3 98%? Transferncia precisa de cores? Bem, bem, isso se a imagem anterior no o incomodar de forma alguma :) Entrei em contato com o suporte, a princpio eles a ignoraram, depois se referiram ao fato de que isso foi indicado nas instrues (que esse efeito pode aparecer quando uma imagem esttica exibida por um longo tempo, embora eles no tenham indicado que suficiente para esta hora), ento eles me pediram para escrever uma declarao necessariamente mo com uma descrio do problema (o sculo 21 est no quintal, Karl!) e jogue no viber master (bem, bom que no seja pelo correio em um envelope) e novamente por mais de um ms do suporte no h resposta (estou pingando o master o tempo todo, apenas as respostas dele so "cancelar inscrio, lembrei a gerencia, hoje lembrei novamente"). Comentrios negativos no site da trut Alm disso, o hub USB embutido parou de funcionar para mim, mas foi substitudo pela garantia - pelo menos obrigado por isso. verdade que, ao substituir, a tampa do parafuso na montagem vesa foi arrancada, agora o monitor preso por trs parafusos