

Estojo Cooler Master MasterBox Lite 5

No adequado para CBO. Comprei este gabinete pensando que, como um cooler master, com certeza ser bom, mas foi um grande erro. Os resfriadores dianteiros simplesmente conduzem o ar quente em círculo, não há ar frio vindo de fora. A grelha de cima muito pequena, e a de baixo apenas uma decoração. Com um CBO de 240 mm instalado, você precisa se sentar sem cobertura, caso contrário, todo o sistema aquece a temperaturas incríveis. Além disso, ao instalar a fonte de alimentação, todos os selos de borracha caram, o que muito problemático para colocar de volta.

bom modelo, gostei