

Placa me ASRock X570 Phantom Gaming 4

modelo com falhas graves com o processador ryzen 5 1600 no o relgio em tempo real est funcionando. no win 10 * 64, a data redefinida a cada reinicializao. no uefi bios, a data necessaria no est definida. neste caso, voc pode colocar por exemplo o 16 ms.

modelo usual, nada de especial