

# Kaiser AT-6409 FW Eco Cap

grande modelo Comprado em setembro. Sem reclamaes para todo o tempo de uso.

modelo terrvelluminao maravilhosa para a cozinha por 20t.r. Todas as outras funes pararam de funcionar. Primeiro, a velocidade 2 parou de ligar, aps 1,5 ms de trabalho, e depois a 1, aps mais um ms. Apenas 3 velocidades permaneceram em funcionamento, mas j muito barulhento. necessrio entrar em contato com o centro de atendimento, muito triste.