

Forno Gorenje BO 747 A33 WG

Por favor, no desperdice seu dinheiro e nervos comprando este dispositivo Modelo defeituoso, quebrou aps 3 dias de operao. Depois de substituir o sensor de temperatura e a unidade de controle eletrnico, ele funciona por uma semana na garantia. O mau funcionamento no foi corrigido na primeira vez, eles tentaram instalar peas de reposio chinesas. O reparo da garantia levou um ms.

Gorenja no o mesmo de antes, no recomendo! Falhei 3 vezes em 2 meses Forno eltrico GORENJE BO 747 A33WG, nmeros de solicitao de reparo No. 11779849, 11831427, 11896082

Gorenje no tem qualidade e no tem conserto normal com garantia!!!