

# Saw Vitals Master BKZ 3816j Black Edition

Cortar galhos em rvores serve. Levar apenas alguns meses para cortar as rvores. Apenas uma pergunta, aps uma operao curta (3 meses), houve um toque da embreagem e depois uma batida. Ele tirou a embreagem, tirou o copo, e cad o rolamento CARL?! Em vez disso, h algum tipo de bico de metal no eixo que no removvel! Portanto, no foi possvel eliminar o toque e as batidas. Jogou a serra no lixo. Eu nem me incomodei.

Pegue o modelo mais novo 3816. pelo menos mais leve. Serra perfeitamente se a rvore for fina, mas com uma espessura de bloco de 25-30 cm ela comea a engasgar . Troquei a estrela de 7 para 6 dentes e o problema desapareceu. A embreagem dobrvel l, mas no encontrei uma coroa com passo de 3/8 para 6 dentes, tive que comprar uma inteira e um acionamento adicional da bomba de leo. A serra ganhou um segundo flego. Voc pode cortar o pneu inteiro, mas no necessrio. O carburador est muito carregado. Altas revolues em vez das revolues padro de 1,5-1,7 so despejadas em 3,5. Na verdade, no h estoque. Em uma serra aquecida imperceptvel, mas no inverno no suficiente para uma fria.