

# DVR Mystery MDR-810

modelo terrível Horror silencioso. Uma falha em uma falha.

modelo terrível Recentemente, quase me tornei um participante de um acidente duas vezes, e nas duas vezes o registrador não salvou nada no cartão de memória. Como resultado, mudei para um registrador de outro fabricante. Não compre este modelo de buggo.

modelo ruim Acabamento terrível.

modelo terrível Não caia nas guloseimas prometidas. O produto terrível! Apenas um ofício chato que só irá desapontá-lo. Essencialmente - falhas eternas com substituição, desligamento, reprodução, etc. Existem boas críticas, mas elas são mais como um costume. Então pegue outra coisa.

bad model Espero que tenha sido descontinuado!

modelo terrível A operação absolutamente imprevisível deste modelo ameaça sua única qualidade positiva. No momento certo, quando foi necessário registrar a situação do tráfego, o registrador falhou. Não havia arquivo de cinco minutos do vídeo na unidade flash (se foi apagado ou não gravado permaneceu um mistério). Re-flash e outras manipulações ajudam pouco. Portanto, a classificação é mais baixa que o registrador não desempenha sua função principal.

bom modelo Ele foi adquirido há um ano e meio. Cerca de 5,5 rublos. Para aquela época, uma compra muito cara. O cartão não está incluído, não há memória interna. Montado em vidro sem problemas, mas a falta de rotação no plano horizontal não agrega pontos. Durante a operação troquei três baterias. O formato Nokia BL-5B ainda pode ser encontrado sem problemas. :) Aparentemente, devido ao superaquecimento, "karachun" chega até eles mais rápido do que gostaríamos. Depois de instalar a terceira bateria, o registro começou a morrer. No início, o indicador piscando falhou, em vez do modo "vermelho-amarelo-verde-piscando vermelho", ele começou a emitir apenas "vermelho-vermelho", o que fez a tela se inclinar constantemente para trás, certificando-se durante a gravação. No final de sua vida, ele começou a escrever muito rapidamente com reprodução de cores prejudicada, embora, pelo contrário, na tela, ao contrário, uma lentidão incomum da imagem tenha sido observada anteriormente. A atualização do firmware do site deu um resultado a curto prazo (aparentemente não foi o software), do frasco a solda de quartzo também não levou ao sucesso. A "abertura" do controle não revelou nenhum defeito visual da placa (a placa de alta qualidade, o Ambarella um dos primeiros processadores, por isso a boa qualidade do vídeo). Ao dirigir, sempre havia um salto de botes e a estrutura como um todo. Foi curado colando um pedaço de fita adesiva nos botes. A fita isolante foi tirada de preto, acho que se eu a tivesse coberto com azul, todas as deficiências desapareceriam. Mas por causa do design geral e em detrimento do carisma geral, a cor azul foi usada. Modos de gravação - sensor cíclico e de movimento (definido nas configurações). O sensor de movimento reage mesmo a coisas de tamanho médio, o rabo de um cachorro correndo pode ser visto no vídeo. Após no

desabilita este modo, o cartão preenchido sob o "pescoço" e a gravação interrompida. Ao gravar em loop, os arquivos eram "perdidos", não havia função de proteção contra sobregravação. Dois diodos no produziam o efeito desejado no modo noturno, exceto pelo reflexo do para-brisa nos olhos do motorista e passageiro, eram usados como uma lanterna na vida cotidiana.

modelo ruim, claro, mas, do que vantagens, mas, no entanto, estou pronto para aturar tudo, exceto falhas de software. Eu comprei há um ano, o cheque não foi salvo, caso contrário eu poderia ter mudado para algo mais novo

bom modelo combina comigo

excelente modelo tenho usado este modelo há mais de um ano, não encontrou nenhum defeito. Mesmo depois das quedas, funciona como um relógio. Talvez eu tenha encontrado uma montagem de alta qualidade, comprei quando apareceu pela primeira vez

modelo usual O gravador tem uma configuração que começaria a gravar automaticamente quando ligado, acho que todo mundo tem. Então, 2 dias atrás eu sofri um acidente, tinha um registro no cartão, porque imediatamente olhou. Após 1,5-2 horas, a equipe da polícia de trânsito pediu para ver a gravação, ligo o gravador e ele começa a gravar com segurança imediatamente, apagando apenas o arquivo em que ocorreu o acidente. Agora para o futuro, ou formatarei o pen drive no gravador todos os dias ou procure outro reg...

terrível modelo Recebi em maio de 2012. Na primeira semana não tive tempo de identificar falhas e, quando o fiz, não encontrei recibo para reparo. O dispositivo está constantemente pendurado. Voltando para casa todas as vezes, não sabia se anotava ou não as coisas mais interessantes da estrada. O último firmware off-site quase matou o dispositivo, recuperado do backup. Seis meses depois, acidentalmente encontrei um cheque e imediatamente o levei para reparar. Durante o reparo, a bateria foi trocada e o firmware foi substituído (com o mesmo, com precisão ao byte) A presença dos mesmos defeitos foi detectada a longo prazo - 1500 km e volta. Por 1500 km, o aparelho gravou apenas 33 GB de vídeo em vez de 50 GB (com volume de gravação constante por hora), o resto do tempo ficou pendurado, entreguei para conserto e em agosto de 2013 recebi dinheiro por isso. Ainda bem que me livrei dele. Classificação 1 - por não cumprir sua função principal - registro confiável do evento.

terrível modelo Recentemente, quase sofri um acidente duas vezes, e nas duas vezes o gravador não salvou nada no cartão de memória. Como resultado, mudei para um gravador de outro fabricante. Não compre este modelo de buggy.

bom modelo Muito bom modelo! Fiquei bastante satisfeito ao parar de carregar! O resultado vale a pena levar o seu dinheiro! Mas cuidado com a qualidade! Verifique todas as funções!

modelo terrível Enviei para reparo hoje na garantia. Não recomendo.

modelo regular gravador ruim, o fabricante o lançou no mercado bruto com muitas falhas.