

Frigorifico Liebherr CBNes 4898

No aceite, a Liebherr no mais a mesma e o servio zero. Cliente focado em si mesmo Modelo muito estranho. Anteriormente possuia um cbnes 38570 da Liebherr e estava tudo bem. Devo dizer imediatamente que no consegui conectar a mangueira fornecida gua. No aparafusa na sada de plastico do frigorifico. apenas fica oblquo e parece ter cortado o fio. Bem, ou seja Agora estou esperando o mestre em estado de choque, especialmente depois de seu importante aviso remoto de que ele era o culpado. Estanho, e ainda pior abaixo...

Desempenho de ferro de alta qualidade e, como sempre, o desempenho de software mais vergonhoso!