

Team Group RAM TLZRD416G3600HC18JDC01

Recomendo comprar. qualidade de preço. Inicialmente minha culpa que eu coloquei nos slots a1 b1 e nas instruções da placa-mãe está escrito que dois memory sticks devem ser colocados a2 b2. no final tudo funcionou como deveria. estes não são recursos de memória, como se viu, mas provavelmente a placa-mãe ou o processador, ou todos juntos. no final, tudo funciona bem nas frequências declaradas. + o preço foi o mais baixo do mercado para algo assim. Em geral, estou satisfeito com a compra.

Você pode encontrar melhor pelo seu dinheiro. leia as especificações de suporte da placa-mãe. como comprar esta memória. leia a especificação em que esses suportes podem operar nas frequências declaradas. porque eles não funcionam na maioria das placas-mãe. nestas frequências. O perfil XMP também não funciona pelo motivo descrito acima. minha configuração 2700xb450 TUF PRO gaming, então por padrão ele começa em 2100 manualmente, o máximo 2930 squeeze ainda não funciona com os mesmos tempos indicados para 3200.

Boa memória de orçamento Eu peguei 3000 MHz sticks, iniciado sem problemas no perfil XMP. Chips Hynix J-die instalados (H5AN8G8NJJR-VKC) em um lado da placa. Com horários padrão (16-18-18-38) em 1,35, peguei a frequência de 3333 e funciona de forma estável. O sistema começou em 3466, mas o teste não passou, você já precisa aumentar a voltagem e danar em volta dos tempos com um pandeiro. Os radiadores são muito finos, colados em fita trmica e mais desempenham uma função decorativa, os próprios não aquecem.

Eu não recomendo ((eu não recomendo comprar esta RAM! Ela não pode nem rodar seu próprio perfil de 3000MHz.XMR apenas 2933MHz.