## **Monitor Lenovo LI2321s**

modelo convencional Todos zumbindo, exceto um: aps um ano de operao, comeou a piscar quando aquecido e ao mesmo tempo bipar com frequncia crescente at 1 vez em 10 segundos. Eles consertaram - outro problema surgiu: durante o tempo em que o painel de toque acende - o monitor pisca com um rangido, pode piscar vrias vezes, depois h uma pausa. Algo a ver com o touchpad e aquecimento no claro. No recomendo este monitor.

grande modeloH muito tempo queria um monitor com uma matriz IPS. Assim que o preo ficou mais ou menos adequado, comprei imediatamente. Excelente design, as impresses no permanecem no painel brilhante, provavelmente h algum tipo de revestimento.