

# Lanterna Sony HVL-F60M

um modelo com falhas graves Em termos do prof. categoricamente inadequado para uso e por apenas uma razão - o sapato muito fraco para um flash tão forte, quebra mesmo com uma volta imprecisa da "cabeça" para a esquerda-direita. Existe a opção de substituir o sapato, no Ali por 6700 + trabalho.

bom modelo Tenho dois puffs - 43 e 60. Ambos têm um problema de superaquecimento + o grupo de contato do sapato está aberto e isso é uma coisa muito vulnerável mecanicamente.

modelo ruim Não vou descrever todos os aspectos positivos deste flash - eles também podem ser lidos na loja da Sony. Mas há uma desvantagem significativa que elimina todos os seus pontos fortes - isso é o superaquecimento frequente. Para 1 hora de trabalho, este modelo superaqueceu 4 vezes. Tire suas próprias conclusões se você precisa ou não.

ótimo modelo Usei baterias normais pela primeira vez, demorou muito para carregar! Substitua-as por baterias híbridas de metal e tudo ficará bem - você não reconhece o flash, funciona sem problemas!!

ótimo modelo O superaquecimento pode ser tratado piscando, nos lançados após agosto de 2014 já existe uma nova versão do firmware. De acordo com WL, ele inflama facilmente a partir do soprador embutido, testado no A300, A77 e A77-II. O modo TTL funciona muito bem. Sem excessos. Bom flash para o seu dinheiro. Os fãs de modos manuais devem olhar para a China

modelo ruim O flash simplesmente horrível. Levei de presente para uma promoção ao comprar a99 e já me arrependi sete vezes. Antes disso, fotografei todos os meus casamentos na velha F42 e por mais de 2 anos ela me serviu fielmente. Então ele começou a superaquecer intermitentemente. Eu pensei que tendo comprado o F60, eu engavetaria o 42, mas não estava lá. Este 60 basicamente não funciona, e o antigo F42 continua a servir. Pretendo comprar um terceiro flash para a nova temporada de casamentos - F43. Espero que pelo menos ela não me decepcione. A luz de fundo LED para fotografia bastante fraca na minha opinião. Em geral, eu não aconselho.

modelo terrível

modelo ruim usei com A77.

eu uso com NEX-6, Não estou feliz

bom modelo Novato, primeiro flash. O flash foi escolhido como se de uma vez por todas. A escolha recaiu em 60, por causa do sapato, porque em um futuro próximo, um Sonya full-frame está planejado, o próximo modelo depois do A99, em um novo chip e matriz, para 99 e 58 já existem outros sapatos. Em 57 através de um adaptador (incluído). Parece volumoso (2 cm mais alto), mas

fica rgido e, de alguma forma, no confortvel com um adaptador. O flash realmente grande e pesado, preso mais e mais pesado que a cmera. No realista carregar um fotik no pescoo com ela, sob o peso do flash, a cmera vira para cima, o flash para baixo, tudo fica confuso e gruda na ala ... no gostei. Tudo funciona bem, uma tela informativa, com luz de fundo, tudo o que Eu precisava destacar estava em destaque, em outro review era sobre o modo wireless. No modo sem fio, o padro do A57 incendiado. No gostei da ergonomia do case. O fabricante sugere guardar o difusor separadamente do flash, em estojo prprio (pode ser correto), mas no usando 10 estojos, acho que tudo deve estar em um estojo. Consegui colocar o puff e o difusor em um caso, nesta situao tenho que mexer um pouco para conseguir a coisa toda. Haveria um case 5mm mais profundo e mais largo, no haveria tais problemas (talvez ele estique? =)) Como amador, me arrependo de compr-lo. Caiu para uma mudana de sapato. Estou pensando em comprar 43 porque. em qualquer caso, 57 permanecer na famlia e o puff ser necessrio.

bom modeloNo um flash sem fio completo, como diz o fabricante nas instrues!!! Os flashes "sem fio" SONY disparam apenas a partir de flashes SONY e transmitem dados TTL via pulso de luz usando um pr-flash. Para disparar o flash sem fio, voc DEVE TER OUTRO SONY FLASH conectado diretamente cmera. Tudo isso foi descoberto experimentalmente, pois isso no est nas instrues e, alm disso, est escrito diretamente que o flash HVL-60M deve ser disparado do flash embutido da cmera. Como resultado, foi comprado para uso com o NEX-6 - ento acontece que no funciona a partir do flash embutido ... E ento a SONY oferece uma soluo - compre outro flash!!! Mas o NEX-6 tem um novo sapato e voc no pode inserir nenhum flash nele - voc precisa de um adaptador. Tudo parece algum tipo de fraude. Nos fruns em ingls, as pessoas tambm ficam chocadas. Como resultado, um compromisso - a compra de um adaptador e um cabo de sincronizao, novamente da SONY a um preo "csmico" (pedido n 221206). E por que ento esse flash "sem fio" e o nico "totalmente compatvel" para um sapato novo, se voc no pode cham-lo de wireless sem outro flash CONCLUSO: At agora no faz sentido comprar o HVL-60M. Como voc ainda precisa comprar um adaptador (990 rublos + frete). E se houver um adaptador, voc poder usar flashes SONY juniores com muito conforto ou flashes baratos de terceiros no modo manual com sincronizadores de rdio. Alm disso, pelo preo de um HVL-60M, voc pode comprar um par de flashes e um sincronizador de rdio com dois receptores. PS No escrevo aqui sobre o superaquecimento frequente do HVL-60M,