

# Aquecedor de gua Atlantic OPro Turbo VM 100 D400-2

Parece uma caldeira normal, mas uma coisa no est clara: ela foi girada no mximo no regulador de potncia, a gua aqueceu at 60 graus e o indicador (seta) desviou apenas metade! Talvez ele tenha sido pego!