

# RAM Kingston KVR16LN11/8

modelo ruim Esta memória reivindica frequências de até 1600 MHz, pode funcionar bem em 1600 MHz, mas absolutamente se recusa a funcionar em 1333 MHz. Tentei em duas servidoras Supermicro X8SIL e Asus P8B-C/SAS/4L - sem sucesso. Ambos abaixo de 1333 MHz no máximo. Kingston, o que você está fazendo? A propósito, sob o mesmo modelo KVR16LR11S4/8, você pode encontrar tiras com chips Kingston e SK Hynix no mercado. Eles têm uma fonte de etiqueta diferente e.. atente atente.. o adesivo holográfico "reflete" de maneira diferente. Pense por si mesmo como reagir a isso.

excelente modelo memória normal. funciona em baixa voltagem sem problemas. sem erros. não fez overclock. não precisa