

Iron Braun TexStyle 7 TS 745

excelente modelo

excelente modelo Estou completamente satisfeito

excelente modelo No modelo na base larga da tela, a cola se espalhou, deveria ser?

com todas as vantagens, voc pode esquecer a qualidade Brown e a confiabilidade anterior

bom modelo As primeiras impresses so muito positivas. Mesmo sem vapor, o ferro passa bem. Talvez melhor do que o Philips GC4620 e Roventa DW9230 usado antes dele. Destes trs, Roventa, ao preo mais alto sem vapor, passa o pior, e a sola escorrega com frico desagradvel perceptvel. A sola de Brown lisa e desliza bem. O ferro moderadamente pesado. O par no suficiente, o antigo Philips 4620, com as mesmas caractersticas declaradas, exalava vapor com mais fora, rompendo calmamente uma capa de edredon dobrada vrias vezes. Portanto, o ponto negativo do ferro pouco vapor, um impulso de vapor fraco. O ferro estvel, mas h uma coisa: o fabricante fez com que o prendedor do cordo ao cabo ficasse muito baixo, assim, quando colocado no calcanhar, o arame pode grudar na superfcie da prancha, piorando a estabilidade do ferro. Sabendo que todos os meus ferros voam para o cho, vou ter que lidar com isso com mais cuidado. Eu o uso h 1,5 anos, enquanto tudo me convm, eu simplesmente no consegui vapor vertical, bem, no t soar ...

bom modelo Eu tinha tefal superglis, resolvi troc-lo, pois pingava ferrugem nas minhas roupas. Comprei este ferro porque tem um sistema anti-gotejamento. No entanto, ele ainda pinga, embora eu acaricie no mximo. Mas escorre sem ferrugem. Se voc deixar o ferro na prancha deitado por 20 segundos ou mais, as manchas de escala permanecem no ferro e toda a prancha depois disso fica em pontos amarelos !!! (Embora eu preencha gua especial). Como j mencionado, o ferro instvel devido ao cordo, fica muito perto da base e no incio o cordo se movia com dificuldade, mas com o tempo foi se desenvolvendo, ficou mais fcil. Ao contrrio do antigo tefal de baixa potncia, este muito mais poderoso e, portanto, funciona bem. Mas a sola est constantemente sujando (aparentemente voc precisa passar certas coisas a uma temperatura mais baixa). O impulso de vapor praticamente no funciona, pelo menos na vertical! Em geral, o ferro no ruim se voc se acostumar com ele e seguir constantemente algumas regras: no o deite, ajuste-o mais estvel e altere a temperatura de acordo com o material.

excelente modelo

excelente modelo Roventa quebrou da ferrugem, serviu por 5 anos, antes disso havia 2 Tefals. Nenhum deles passou to bem

bom modelo Em geral, muito confortvel, passa bem, desliza perfeitamente, mas o jato de vapor no

atende s especificaes tcnicas. O preo no condiz com a qualidade.

modelo ruimLamento muito ter ouvido o vendedor e comprado. Meu velho (12 anos atrs) comprou Tefal passado a ferro melhor.