

# Mquina de lavar roupa Atlant CMA 60C1010

excelente modelo Excelente mquina de lavar, nunca deixo de me surpreender com o quo moderno, tecnologico. Parece timo. Ao escolher nessa faixa de preo, claro, eles tambm consideraram modelos importados. Mas todos eles pareciam muito mais modestos. Sim, e Atlant avanou muito! A mquina de lavar estreita, h uma grande carga e 1000 rpm, proteo para crianas e muitos outros programas teis. Satisfeito com nossa escolha.

excelente modelo escolhido h muito tempo, tinha experincia no uso de doces (10 anos - o comando foi coberto.) queima - 3 anos! (rolamento morreu). qualidade . satisfeito. No sei quem escreve sobre vibrao - a mquina super estvel. no h rudo durante a operao - se no houver rudo - voc precisa pegar um segmento de preo diferente, mas! - h um apito durante o ciclo de rotao (mas aqui no crtico para ningum). Bem, a tela simplesmente super! -- mostra tudo que voc precisa, tudo parece muito bonito e melodias agradveis.

mau modelo Comprei esta mquina de lavar como a melhor da linha Atlanta. No h reclamaes sobre o refrigerador Atlant. Depois de conectar e configurar para a lavagem ociosa, fomos jantar. Depois de 15 minutos, resolvi ver como estava o processo... Custa e no funciona. Parece que a fonte de alimentao falhou. A loja se recusou a devolver o dinheiro rapidamente, tipo, voc precisa de um exame ou fazer o mesmo sem exame. Est funcionando bem h dois dias. Mas no h mais confiana e voc est esperando algum tipo de avaria. Experincia operacional de mais de um ms. A mquina barulhenta. Tenho uma casa de 2 andares. No rs-do-cho existem salas tcnicas, incluindo uma casa de banho onde est instalada a mquina. Ao girar, o rudo ouvido no segundo andar. Verdade, em silncio. Assobiando durante o ciclo de centrifugao. Isso no me incomoda, mas apenas enfurece minha esposa. Mas no consigo ouvir bem as altas frequencias. A vibrao durante a fiao no grande. Se as coisas estiverem empilhadas de forma desigual, por exemplo, apenas jeans, o sistema de controle de desequilbrio no permitir a rotao. Em geral, estamos acostumados. Mas se eu fosse comprar agora, levaria um LG de acionamento direto. H uma garantia real de 10 anos para a unidade, Atlanta tem uma garantia de 5 anos para o motor.

um bom modelo Esta minha primeira mquina de lavar, ento sou um usurio inexperiente e tenho nada para comparar. Parecia que a mquina muito barulhenta, realmente no muito confortvel estar na sala com ela. Mas no a ponto de explodir a cabea, claro! Provavelmente, se algum quiser um modelo super silencioso, deve procurar outras opes (significativamente mais caras...)

bom modelo Achtung !!!! seja vigilante DIMENSES REAIS largura 60, profundidade 55!!! , altura 85 . Comprei que mal cabe na banheira.

grande modelo Bom carro para o dinheiro. Comprou na aldeia para as temporadas de vero. Estou satisfeito com o nvel de rudo (as penas cantam muito mais alto!))) At agora estou satisfeito com tudo.

excelente modelo  
Uso a máquina há um ano e estou muito satisfeito. Ocupa pouco espaço e muitas coisas podem ser lavadas. O tambor grande. Existe um programa para roupas escuras, um programa separado para jaquetas e capas de chuva, jeans também são lavados em um programa especial. Você não precisa quebrar a cabeça sobre qual temperatura e rotação escolher para não estragar as coisas. Minha irmã também gostou da máquina, ela percebeu que não era barulhenta. Além disso, muito fácil de usar: gire o botão, pressione os botões e a máquina apaga.

excelente modelo  
Instalação: conectado pela manhã. Alinhadas em nível, as mangueiras eram muito curtas. Se você colocar a máquina na cozinha - esqueça a mangueira com proteção contra vazamento) ATENÇÃO! A profundidade da máquina de cerca de 55 cm! Cuidado com as dimensões. Fizemos a primeira lavagem sem roupa. Instruções claras e claras Aparência: Escotilha grande e bonita. Botões de controle suaves, agradáveis de pressionar. impossível tocar e ligar acidentalmente algo. Agradável luz de fundo azul, quando ligada, pisca suavemente. O peeling também agradável, não irritante. Plástico de alta qualidade, aparência elegante em geral. Ao girar, o "assobio" não muito agradável para o ouvido, mas o nível geral de ruído não causa irritação. Fica na cozinha num quarto individual e com a porta fechada não se ouve nada. Há uma vibração perceptível durante o ciclo de centrifugação, mas não além do normal Lavagem: Tentei vários programas. Eu dirijo o dia todo. Sem queixas. O tempo não distorce. O linho espalhado uniformemente. O pano sai da bandeja perfeitamente, lava perfeitamente, nenhuma mancha foi notada. A qualidade da lavagem excelente. A promessa de boa qualidade. Sem cheiro de borracha/plástico. Após a lavagem, recomendo limpar o espaço entre os elásticos da escotilha com um pano - para que não se forme mofo no futuro. Argumentos a favor da escolha: Bom preço para boa qualidade. Escolha longa e sabiamente. Indesitites são famosos por queimar elementos de aquecimento, Aristons por mau serviço e montagem, VEKO era usado antes, não lavava bem, escorria. A Bosch superfaturada pelos recursos. Eu escolhi no final entre o Samsung WF602W0BCWQDLP. A Samsung tem uma montagem russa (perto de Kaluga), uma escotilha estreita e um tambor, o preço mais alto, há menos programas. Sua característica um aquecedor cerâmico - na verdade, o mesmo aquecedor, mas com revestimento cerâmico, IMHO nada mais do que know-how de relações públicas. A única diferença o modo Ecobubble, o que pessoalmente me pareceu desnecessário.

modelo regular  
A máquina está instalada na cozinha, tudo está como deveria estar em termos de nível, mas impossível estar na cozinha com ela. O barulho do motor durante a lavagem algo sem falar no dreno, durante um ciclo de lavagem, o cabeçote está prestes a estourar. Não salta, mas a vibração decente. Mesmo quando a porta da cozinha está fechada, há um zumbido no corredor. Talvez o motor tenha falhado, em uma palavra, lamento o dinheiro jogado fora. Quem realmente quer levar um carro silencioso, aconselho a procurar outro modelo. Mesmo com a porta da cozinha fechada, há um estrondo no corredor. Talvez o motor tenha falhado, em uma palavra, lamento o dinheiro jogado fora. Comprei nas descrições desta máquina - um nível de ruído reduzido. Quem realmente quer levar um carro silencioso, aconselho a procurar outro modelo. Mesmo com a porta da cozinha fechada, há um estrondo no corredor. Talvez o motor tenha falhado, em uma palavra, lamento o dinheiro jogado fora. Comprei nas descrições desta máquina - um nível de ruído reduzido. Quem realmente quer levar um carro silencioso, aconselho a procurar outro modelo.