

Broca de Martelo Hitachi DH24PH

o modelo com falhas graves o modelo do martelo perfurador ficou arruinado quando comparado ao que comprei há 5 anos

o modelo normal confortável de segurar nas mãos, mas esta provavelmente a sua única vantagem. Para aparafusar um par de cavilhas, bom. Para trabalhar a sério, fraco. impossível trabalhar, superaquece, necessário esfriar. Cinco a sete minutos de trabalho contínuo e você pode ir fumar. O serviço nem falou, disseram que preciso observar o modo de funcionamento. O modo de trabalho com pausas de fumaça de cinco minutos a cada dez minutos de alguma forma não me inspira.

modelo regular Comprei para trabalhos pouco frequentes em casa. Em geral, o perfurador perfura. Ou seja, furar. Mas há sérios inconvenientes. Em primeiro lugar, curiosamente, brocas finas são mais difíceis de perfurar do que as grossas. Para ser honesto, estou chocado. Sim, e praticamente não puxa brocas de 18 a 24 mm, você cansa de mexer. mais ou menos normalmente arado com brocas na faixa de 12-16 mm, mas esses não são, para dizer o mínimo, os tamanhos mais populares. A vibração é louca. Eu tive que carregá-lo algumas vezes - 30-40 buracos - minhas mãos caem. Bem, depois de 7 meses, a arruela de pressão quebrou. Esperou quase 2 meses para reparo.

Modelo normal Pequenos furos no concreto ainda podem ser perfurados com quebras de fumaça. Para trabalhos sérios, quando necessário fazer furos abaixo de 14-16 cavilhas, não é adequado. Aquece fortemente, de modo que o lubrificante começa a fluir, o golpe francamente fraco. Estragaram o preço, mas não cuidaram da qualidade.

modelo normal Pode funcionar, mas não através de furos grandes. Mas, infelizmente, ele quebra. O problema começou com a bucha após 3 meses. Não vou dizer estupro. Colhido no máximo duas vezes 16 mm em concreto. E assim furos de 8-10 mm. Estou sentado, esperando reparos para a terceira semana. Não há esta lavadora no serviço. Dado o custo de um perfurador, eles poderiam ter feito melhor.

modelo ruim Para uma casa, talvez uma ferramenta sirva, mas não é prático e ilógico comprar um perfurador caro para um trabalho não. Concordo, mais fácil comprar um "chins" duas vezes mais barato que um caro Hitachi. E para trabalho profissional - o desempenho ainda é fraco - o golpe não corresponde às características declaradas. Qualquer coisa acima de 12 mm no concreto causa dificuldades e problemas: perfura por muito tempo, a vibração é alta (para não falar em sua redução). Sim, é desconfortável segurar nas mãos: a alça de plástico não. E o mais desagradável é que a qualidade dos componentes não é quente. Em particular, a lavadora de cartuchos (eu olho para os comentários - este é um infornio geral deste modelo). Além disso, o serviço é nojento. Então, eu tenho três trocas de disco em um ano. E cada vez, quase um mês de espera pela peça e pelo próprio reparo. Por esse preço - não sério, senhores!

mau modeloPerf muito leve. Mas se voc tiver um trabalho srio e concreto a fazer, melhor no aceitar. 1) A vibrao pode ser reduzida devido a isso, mas uma ala de plstico sem almofadas no gelo. 2) Se voc precisar perfurar a parede com brocas grossas - esquea, ele no pode faz-lo, especialmente atravs e atravs. No fcil de qualquer maneira, mas com hitachi geralmente escuro. 3) Quebrou aps 2 meses - a lavadora do cartucho se desintegrou. Estou h um ms esperando uma pea de reposio.

mau modelose no fossem os cardumes mais selvagens e o atendimento ao nvel da distrofia alimentar, seria possvel us-lo, especialmente porque o golpe bom. E para que voc possa ficar nas instalaes sem uma ferramenta, a Hitachi como principal ferramenta de trabalho o nvel da loteria.

excelente modelo

excelente modeloA fazenda possui um perfurador com fora de impacto excessiva. Muitas vezes, ao perfurar furos no passantes em uma laje de concreto, pedaos inteiros de concreto caram do outro lado da laje. Naturalmente, esse estado de coisas no era adequado, portanto, era necessrio um perfurador com uma fora de impacto pequena, mas suficiente (para fazer furos na vida cotidiana). A escolha recaiu sobre a Hitachi DH24PH. O perfurador atendeu plenamente s minhas expectativas! A broca entra no concreto como manteiga, no abre buracos e perfura exatamente no dimetro. Ao mesmo tempo, o problema com a fora de impacto excessiva desapareceu - as paredes permanecem intactas aps a perfurao, mesmo ao perfurar em grande profundidade. Mas eu no diria que o perfurador no poderoso o suficiente, no h falta de potncia. verdade, vale a pena fazer um pequeno esclarecimento aqui, ele trabalhou apenas com brocas, Eu no usei este furador para soquetes, para isso a fazenda tem um aparato mais agressivo. Quanto austeridade da configurao, aqui, talvez, podemos dizer que cada um pode comprar o equipamento para a ferramenta exatamente o aquele que melhor lhe convier, para suas tarefas e possibilidades oramentrias. Eu recomendo um perfurador, confivel, poderoso (sem rebentar), o mais para a casa!