

Estao de bombagem Metabo HWW 3300/25 G

Nunca mais comprarei essa marca Exatamente dois anos depois, o tanque por corrosão apareceu, apesar do dispositivo estava em um local absolutamente seco e quente, substituindo o tanque apenas pelo original, o custo do tanque no departamento de serviço de 1800 UAH (metade do custo do dispositivo). Esta marca levou o que seria menos problemas, mas na verdade pior do que os chineses. Embora a bomba seja excelente.

timo modelotima estao. Poderoso, silencioso. Faz o seu trabalho.