

# Assista TISSOT T047.420.44.207.00

timido modelo Comprei o relógio em agosto de 2012. O relógio tem dois anos e meio, mas parece quase novo, não há um arranhão no vidro, mas há arranhões na pulseira e na caixa. O relógio leve, praticamente não o tiro, eles não interferem na natação ou na corrida, vou piscina com eles, nado no mar (incluindo mergulho de 10 a 12 metros). O despertador silencioso. Iluminação: apenas o display eletrônico iluminado em vermelho, mas os ponteiros são cobertos com um composto luminoso (fosforo?). Não há ordens de serviço. Das funções teis: segunda vez, cronômetro. Eu li uma resenha publicada anteriormente sobre um vidro de toque quebrado. At agora está tudo bem com o meu relógio... se ele quebrar, eu escrevo.

modelo normal O relógio geralmente excelente e acho que tive azar. Elegante, moderadamente grande e moderadamente pesado. Em titânio, mas com um revestimento PVD que racha. Mas isso não é muito perceptível, porque a cor do revestimento combina quase completamente com a tonalidade do metal. Vidro de safira e qualidade muito alta - nem um arranhão por 2 anos de uso intenso (na verdade, vivo em horas: durmo, lavo, nado, trabalho, faço sexo e corto lenha) Após 2 anos e 10 dias (exatamente 2 anos de garantia) o vidro ativo falhou. Ao mesmo tempo, o relógio continua e não fica para trás. Mas o vidro após ativar o modo não executa funções de controle. Veredito do centro de serviço (após diagnóstico pago): morte da unidade de controle de vidro. Reparo pós-garantia cerca de 200€. 8 ( ) Ai e ah! Agora estou esperando a bateria finalmente acabar para... jogar fora (

excelente modelo O relógio caro. A funcionalidade quase inútil. O despertador silencioso. data ou um dos dois parâmetros de tempo. O titânio polido como o aço. Quem não conhece não vai entender o preço dos relógios. Para show-off não vai. Relógios para quem precisa de qualidade. Facilidade. E para aqueles que querem comprar um relógio.