

Assista TISSOT T035.627.16.051.00

Assista todos os dias, mas precisa de manutençao a cada dois anos. Comprado em 2014, com calibre c01.211, 15 joias. Com calibre 7750, claro, prefervel, mas o preo +40000 Ainda vivo e alegre. Depois de 1,5 anos troquei o cinto, depois de mais 1,5 anos cuspi e comprei um bom cinto no da Tissot. Servem agora, a cada dois anos passam por manutençao preventiva (limpeza, lubrificaçao, checagem do curso). Eu quero notar imediatamente que a lubrificaçao jogada para no decncia muito. S no educado. Isso tambm recomendado pelos oficiais. O resultado que eles correm um pouco + 10s por dia, mas isso me agrada. Mais irritante quando o relgio est atrasado. Aps o advento de 6 anos, algumas emoes positivas. Sim, no mergulhei neles, no joguei vlei, no trabalhei com ferramentas pneumaticas. Relgio bom para todos os dias, mas comprei um ETA 7750, mas este o Cover M5, o preo mais democrtico l. Algo assim.

modelo terrvel Durante o primeiro ano de uso, voei para outros pases e, aparentemente, passou mal por um detector de metais. Ele comeou a ficar para trs e, de fato, quando o levou a um centro de servio, eles me disseram para substituir completamente o mecanismo. Bem, tudo foi substituido perfeitamente. E quando era necessrio ir para o exterior, novamente 25. Cansado, e agora em geral est 10-15 minutos atrasado em uma semana. No compre.

modelo terrvel Relgio de um ano. com esse periodo de depreciaçao, o preo muito alto.

mau modelo Saiu 3,5 anos, comeou a parar, chamou o servio Tissot, eles disseram que o reparo mnimo era 15 mil, "Para entrar em contato com o tempo" claramente com grande significado o lema da empresa, mas na nossa opinio soa "loh no um mamute, ele no vai morrer".

modelo habitual A aparncia excelente, mas a qualidade deixa muito a desejar. Eles viveram por trs anos e isso. Comeamos a nos levantar. Levei para consertar, disseram para trocar o mecanismo, porque. Nesse mecanismo, as peas plsticas se desgastam rapidamente.