

# Cortador de grama Makita UR3502

modelo terrvelA foice eltrica foi reparada trs vezes, trabalhou por um total de 40 minutos. Makita no mais a mesma. Globalizao.

modelo terrvelDurou um ano, aps o qual o torque no foi mais transmitido ao eixo. Quando desmontaram, viram dentro do multiplicador um p preto seco misturado com lascas do rotor: a engrenagem cortada no rotor desmoronou. Os principais motivos, na minha opinio, so a falta de lubrificao dentro do multiplicador e erros de projeto que no permitem lubrificao por toda a vida til. Alm disso, supe-se que a engrenagem do rotor no foi tratada termicamente, portanto, ela que destruda em primeiro lugar, e no a engrenagem acionada, que mais fcil de substituir, que, alis, permaneceu em boas condies. Eu no recomendo comprar. Isso no era esperado de Makita.

bom modeloPor que este modelo no tem uma faca? Isso mais do que estranho. A linha de pesca regular que acompanha o kit no capaz de superar metade das ervas daninhas cortadas - se forem de espessura mdia e, o mais importante - pelo menos um pouco rgidas. A ambrsia, que cresceu em 2 semanas, j se tornou uma tarefa impossvel para a linha regular deste aparador - porque os troncos dessa ambrsia j comearam a endurecer. Claro, ervas daninhas mais finas e, especialmente grama, cortadas com um estrondo - no h problema. Comprei uma linha de seo quadrada de 2 mm para substituir a linha padro - acabou sendo dinheiro jogado fora. Linha de pesca regular (includa) - no sei qual seo, provavelmente 2,4? Um tero do carretel de 15 m de linha de pesca de 2 mm adquirido foi devorado em apenas meia hora de trabalho. Nunca pegue uma linha de pesca com uma seo transversal de 2 mm - muito fina. Agora estou pensando - possvel inserir uma linha de pesca de 3 mm neste dispositivo - o intervalo de sees de linhas aplicveis no indicado nas instrues! Tambm quero comprar separadamente uma faca circular adequada (23 cm de dimetro). Sem uma faca, este modelo parece meio sem sentido. A instruo no sobre nada. Diz-se apenas que a cada 50 minutos faa uma pausa de 10 minutos. Ao comprar este dispositivo, comprei imediatamente um tubo de lubrificante de engrenagens e lubrifiquei imediatamente a caixa de engrenagens do aparador. As instrues no dizem como fazer isso - diz que, para lubrificao, leve-o a um centro de servio. Lubrifique assim: no final da haste h uma cabea - h um parafuso na lateral da junta de borracha. Desaperte-o e empurre os lubrificantes no orificio formado pelo tubo ( grosso). No opere o aparador sem isso - havia pouca lubrificao l e havia uma mancha oleosa na caixa sob a cabea do aparador - voc pode ver o lubrificante vazou durante o armazenamento na loja. O aparador em si muito bom, estou satisfeito. Este o meu primeiro aparador. No tenho queixas sobre o aperto do boto. Tambm no h queixas sobre o poder. Resumo: em geral, um excelente dispositivo, menos uma desvantagem - a ausncia de uma faca.

modelo regularCorta grama at o joelho. De uma abordagem - a caixa de cmbio aquecida, de duas - sem problemas. O motor quase no aquece UPD Mas o redutor aquece. Eu li os fruns, preenchi o lubrificante (embora estivesse l de qualquer maneira), depois li a garantia - a garantia removida com autolubrificao !!! Depois de alguns cortes, a vibrao apareceu - levei ao servio, eles dizem que a

cabeça para substituir e isso não está na garantia. Novo nativo quase 2tr. Comprei um anelo da empresa DDK para 590r. Se alguma coisa, um assento para substituir a cabeça M10x1.25 esquerda.

excelente modelo corta grama macia como manteiga, com ervas daninhas pega muita linha de pesca mais difícil, mas mesmo assim não sufoca. A primeira vez que a caixa de câmbio foi aquecida, então ela parou. Para cortar as ervas daninhas, coloquei uma faca de um huter, logo abaixo da bobina. Makitka não percebeu. Agora, em comparação com os concorrentes, tirei do trabalho para cortar ervas daninhas para não matar Makita Huter 1200. Primeiro comecei a trabalhar com ele, depois ele saiu da linha e pegou Makitka, a impressora que eu e terra, Makita como uma Ferrari comparada a um carro chinês, leve, engenhoso, sem vibrações, bom plástico. Nem isso nem no outro dia, no tomei Hooter. Não leve Huter, leve Makita! Além disso, não sei como está agora, mas naquela época o preço era comparável. Sim, esqueci de acrescentar que após o fim da minha linha de pesca nativa de 2 mm, coloquei 2,4 mm, estava tudo bem. Continuo (ano de propriedade): uma pedra caiu sob o carretel, a trava quebrou, o carretel foi ejetado. O nativo custa mais de mil, o calibre no nativo com rosca interna esquerda M10 pitch 1,25, comprado em um hipermercado azul por 500 rublos, levantou-se perfeitamente. Gostei do carretel do calibre, assim como a linha de pesca nele, inclinada 10 graus sem toc-lo

excelente modelo 1. Em termos de volume, comparável gasolina, talvez um pouco mais silencioso - isso não me surpreendeu, porque. Nenhum motor funciona silenciosamente. E, em princípio, não tenho com ruído, mesmo sem fones de ouvido. Mas culos de proteção são obrigatórios - várias vezes pedaços de grama e pequenas pedras voaram para os olhos, os culos salvam. E sempre use calças e sapatos apertados nos pés - melhor do que aqueles que você não se importa, porque eu escolhi separadamente jeans velhos para mim, que usarei apenas para cortar grama. 2. O suporte do cabo está disponível na parte de trás - fiz um laço com o cabo, colocou-o em um anel especial e enganchou-o no gancho (tudo está descrito nas instruções com fotos). 3. Muito pesado, as mulheres não aguentam. Embora eu tenha cortado 6 acres em meio dia com intervalos e durante o trabalho não senti nenhum peso particular, mas, por hábito, minhas costas doeram por alguns dias. Cortei com a linha de pesca que acompanha o kit - 1.6, ao que parece, comprei também uma linha de pesca reserva de 2,5 mm com um fio de metal dentro de uma bainha de plástico - mas ainda não instalei. Não houve problemas com o corte, eu cortei tudo: grama e ervas daninhas, e até galhos finos de arbustos e ervas daninhas com alguns centímetros de espessura - esses devem ser cortados lentamente com a borda externa da linha de pesca sem torção. 4. Não há faca no kit, mas em princípio não me arrependi, porque para tais coisas existe um facão de mo, elétrico e motosserra. Eu decidi há muito tempo que as coisas universais vivem menos, são menos eficazes e ainda piores do que as altamente especializadas, afiadas para uma coisa.

bom modelo trabalhou como aparador de grama por 8 anos, grande experiência, 20 hectares de terra, dos quais 10 precisam ser cortados. Da próxima vez vou comprar um aparador a gasolina novamente.

bom modelo 1. Estude cuidadosamente o manual e use-o. 2. Para evitar que o redutor fique muito quente, encha imediatamente o redutor com graxa (necessário desapertar o parafuso do redutor) e

monitore sempre a temperatura do redutor durante a operao.3. Se houver uma vibrao na parte inferior do aparador, desligue-o imediatamente e descubra o que aconteceu com a cabea do aparador.4. Limpe imediatamente aps a concluso do trabalho. No mergulhe na gua. Trabalhe no mesmo dia por 3 horas uma vez por semana (3 horas inclui pausas para transferir o cabo em um terreno de 15 acres e ao longo do permetro externo da cerca, usando 2 bobinas de um cabo de extenso eltrico 30+ 40 metros) - no h problema. Eu uso uma linha 2-2 4mm com uma configurao de seo transversal diferente, uma linha de pesca com sees no circulares capturada. Durante o tempo eu uso o comprimento mximo permitido da linha de pesca, para isso, se necessrio, bata levemente no cho com a cabea do aparador para liberar a linha de pesca (porque a cabea de corte nativa semi-automtica) Eu queria saber (apenas no caso) quais cabeas de corte de outros fabricantes so adequadas para este aparador.

modelo regular Especialmente pago em excesso para o marca - em vo !!!

bom modelo

modelo regular O que no pode ser tirado dele o poder. Ele corta grama fresca com um apito, alm disso, esta no uma curva bonita - ele realmente tem um assobio ou zumbido perturbador perceptvel. Outra questo o que mais agradvel - o crepitar de um espeto de gasolina ou este, transformando-se em ultra-som ... Pessoalmente, fico arrepiado com esse apito. H energia suficiente para colidir imediatamente com as ervas daninhas, Verdade assim e linha de pesca consumida muito mais rpido. Com essa potncia, seria possvel colocar blades, mas isso no previsto pelo projeto. melhor no subir nos arbustos - na melhor das hipteses, eles sero arrancados. Durante o trabalho prolongado, as mos ficam cansadas, o interruptor no pode ser liberado - ele desliga imediatamente, ento o aperto no pode ser alterado especialmente, as mos literalmente ficar dormente. Ao contrrio de muitos outros aparadores, este no separvel. Por um lado, isso simplificou o design, por outro lado, voc precisa alocar espao para armazenamento, nem todos os cantos podem ser colocados. Decepo em todos os lugares.

grande modelo Vira, brutal, quando a linha desenrolada, zumbido no ultrassom, corta grama macia como manteiga, com mato fica mais difcil deixar muita linha, mas ainda assim nem sufoca. A primeira vez que a caixa de cmbio foi aquecida, ento ela parou. Para cortar as ervas daninhas, coloquei uma faca de um huter, logo abaixo da bobina. Makitka nem percebeu. Agora, em comparao com os concorrentes, tirei do trabalho para cortar ervas daninhas para no matar Makita Huter 1200. Primeiro comecei a trabalhar com ele, depois ele saiu da linha e pegou Makitka, a impresso que cu e terra, Makita como uma Ferrari comparada a um carro chins, leve, engenhoso, sem vibraes, bom plstico. Nem isso nem no outro dia, no tomei Hooter. No leve Huter, leve Makita! Alm disso, no sei como est agora, mas naquela poca o preo era comparvel. Sim, esqueci de acrescentar que depois que minha linha nativa de 2 mm terminou, coloquei 2,4 mm, tudo caiu perfeitamente

excelente modelo Um aparador muito conveniente. Eu estava procurando exatamente isso - para que com uma barra no separvel e para que a grama no acabe. Cortei cerca de quatro acres selvagens at agora - lida bem com grama alta, mas s vezes voc tinha que trabalhar com grama alta

no da esquerda para a direita, mas para cima e para baixo - tudo uma coisa pode embrulhar a grama por si mesma. Mas mesmo com isso, ele s vai zumbir de desgosto e comear a esquentar, para bloque-lo, voc provavelmente precisar fech-lo - se voc o abordar com sabedoria, precisar parar com pouca frecuencia. Isso muito melhor do que outros aparadores que estiveram em minhas mos. Em termos de espessura dos alvos, uma linha de pesca regular de 2 mm lida com a maioria das plantas, mesmo que o arbusto no seja cortado - as framboesas de 4-5 mm preferem ser descascadas do que cortadas. O motor praticamente no aquece com a operao prolongada, sua energia suficiente em todos os lugares e, se no for suficiente, necessrio limpar a grama em turbilho. conveniente de transportar, mas seria melhor fazer o boto liga / desliga se mover um pouco mais - solte um pouco e o aparador corta, difcil mudar a posio da mo durante um trabalho longo - fica dormente.

um excelente modelocomprei espontaneamente. No sbado de manh tentei cortar com um aparador antigo, que tem apenas 2 anos. Depois de meia hora de tormento, ele cuspiu e foi ao mercado de construo comprar um novo. Os critrios de seleo eram claros - no deveria haver nada que me enfurecesse no aparelho antigo e deveria haver algo que me agradasse no aparador antigo.1. Uma barra reta e inseparvel - o antigo aparador pendia muito apenas na junco, a montagem estava mal fixada e o eixo flexvel era frequentemente desconectado. Potncia no inferior a kilowatt3. Nenhuma versatilidade - nenhuma faca opcional necessria, apenas um carretel de linha.4. Alta rotatividade. O velho aparador era lento (porque foi projetado no apenas para linha de pesca, mas tambm para uma faca).Embora eu entendesse que comprando "aqui e agora", paguei mais de 1 mil rublos, mas ainda no consegui me conter. A sensao familiar de um slido instrumento Makitovsky na palma da sua mo no permitiu que voc sasse sem comprar. Trabalhei com eles por apenas algumas horas, cortei cerca de 3 acres, crescido at a cintura. As impresses so apenas positivas. Eu no tentei o arbusto, mas quase qualquer grama funciona bem. Onde a grama mais alta - cortada em 2 passagens, primeiro a parte superior, depois a inferior. Qualquer grama de at 20 a 25 centmetros em uma passagem leva um estrondo.