

Mquina de lavar Hotpoint-Ariston RSSG 602 Z

no pegaria de novo nem pela metade do preço Vendemos essa mquina na Foxtrot, achei boa, normal na lavagem como outros carros baratos, faz barulho na centrifugação, não cheira no modo silencioso .. Depois de meio ano, os rolamentos voaram (zumbido durante a fiação) tudo foi imediatamente substituído pela garantia. Nem 2 anos depois os rolamentos voaram novamente, não há mais garantia (uma mquina com um slide tanque, não atendido) o preço do problema de reparo de cerca de 3000 UAH (para cortar o tanque, trocar os rolamentos, montá-lo de volta) .. Um monte de goma permanece na goma, também há sujeira. Para ser honesto, lamento comprando e me arrependo de ter vendido meu samsung por 3,5 kg, que funcionou para mim por 13 anos, e foi vendido para um trabalhador ...

excelente modelo, gostei muito O preço corresponde para a qualidade.

nojentíssimo Muito ruim..... a primeira lavagem me deu um erro F? depois de mais 2 lavagens - a mquina se tornou, nocauteou o erro F5 e isso desligamento, reinicialização - sem resultados. A Samsung anterior lavou por 9 anos! e no 10 ano de trabalho, o rolamento voou... O resultado nojentíssimo! sem recarga, escolha do número de lavagens, os programas são muito estípidos...

Mas! No comentário anterior, já notamos esse recurso - quando você inicia o programa, ele mostra apenas o tempo real de lavagem, por exemplo, 1 hora e 30 minutos. Depois disso, adiciona tempo e enxagua por mais 30-40 minutos. Ao mesmo tempo, tudo fica claro no programa "Quick Wash" - exatamente 30 minutos. e lavar, e enxaguar, e fiar. Enxague extra - 30 min. (no meu LG anterior eram apenas 15 minutos). Além disso, em alguns programas impossível ajustar manualmente uma temperatura e rotação mais aceitáveis.

vamos ver como vai funcionar mais para mim, um modelo normal.

um modelo com falhas graves Não gostei desta mquina de lavar. Há algo para comparar e seguro dizer que existem mquinas de lavar melhores em muitos aspectos.