

# **Bomba de circulaço Speroni SCR 25/ 60-130**

excelente modelo trabalhou por 8 anos. instalado tanto na entrada quanto na sada da caldeira.

modelo terrível Comprei um grande número de bombas SPERONI SCR de tamanhos diferentes, quase todas as bombas montadas aquecem tanto que a tinta começa a soltar fumaça e, rudos estranhos aparecem e, no final, eles falham, e tudo isso acontece imediatamente ou dentro de 10 a 40 dias. Bombas terríveis, não recomendo a ninguém.