## eira/parafusadeira Metabo PowerMaxx SB Basic 6003

No adianta comprar. O cartucho no removvel. impossvel substituir. A confiabilidade da prpria chave de fenda riscada por um cartucho inacabado do qual tudo cai aps 15 segundos de operao. J os uso h dois anos. muito chato quando voc aperta o parafuso e o cartucho se desenrola sozinho, a broca empena e voc bate na parte que voc aparafusou arranhando-a com uma chave de fenda.

vale o dinheiro!Eu nunca me arrependi que eu peguei Metabo PowerMaxx SB Basic 600385500...

uma loteria, que sorte, no acreditei nos comentrios sobre um caso semelhantecomprei para reparos na casa, o motor queimou antes de funcionar por meia hora, ento no h nada a dizer sobre a qualidade

excelente modeloNo modo chave de fenda, a mo no para depois de 15. Cinzelar ainda um momento inexplorado. As mandbulas do mandril so reduzidas sem folga, acho que voc pode prender qualquer broca, at menos de 1,5. O cartucho no desmontvel rpido, comum, de fixao por rotao. O estojo grande com travas de metal, h muito espao para itens adicionais. Distribuio de normas. cabe confortavelmente na mo, existem modelos mais leves, mas so mais fracos, este o ideal.

excelente modeloEstou envolvido em trabalhos eltricos, a princpio no entendi as vantagens de um cinto grampo. No entanto, com o tempo, percebi o quo conveniente uma chave de fenda constantemente mo! O parceiro f de Bosch, no h clipe em seu Shurik e, portanto, seu Shurik rola constantemente no cho, cai das escadas, acaba ficando sob os ps.

grande modelocomprei -lo para uso domstico raro. Praticamente no h comentrios e comentrios sobre ele, por algum motivo, h muitos PowerMaxxBS sem estresse. Resolvi escrever sobre uma diferena importante na minha opinio. Fora isso, no acho que sejam muito diferentes.

grande modeloMais detalhes sobre o "conjunto de acessrios" para pessoas como eu que pensam - o que essa porcaria redonda e retangular ao lado da faca (mas no consigo encontrar uma descrio detalhada): Faca com trs Iminas segmentadas de 18mm (duas so armazenadas dentro da faca) Lpis de construo (retangular, abaixo da faca) Em um cilindro transparente - duas minas sobressalentes para um lpis. Caderno em caixa para 48 folhas. metal: 2 \* 1,5 2 \* 2 2,5 2 \* 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 mm Brocas curtas (25 mm): Cruzada PH1 PH2 PH3 PZ1 2 \* PZ2 PZ3. Menos S4 S5 S6. Estrelas T15 2\*T20 2\*T25, 2\*T30. Hexgono: H4 H5 H6. Bits mdios (50mm): Menos S4 S5 S6. Cruz PZ1 PZ2 PZ3. Estrelas T15 T20 T25, T30. Bits longos (75mm): Menos S4 S5 S6. Cruz PZ1 PZ2 PZ3. Estrelas T15 T20 T25, T30 Extenso magnica para bits (60mm).