

# Ar condicionado Midea MSV1-18HR

Estou satisfeito com o desempenho, aparência e preço, mas algumas nuances incomodam. Decidimos escolher um ar condicionado junto com minha esposa. Fiquei responsável pela parte técnica, e ela avaliou o design. Na prática, a ideia acabou sendo "nem muito boa", porque a esposa rejeitou muitos modelos bastante adequados com as palavras "chato", "desajeitado", "não há entusiasmo no design". Este modelo Midea foi uma espécie de compromisso - gostei do recheio e minha esposa ficou encantada com o estojo prateado. A marca Midea MSV1-12HR não inspirou confiança no início, mas depois de pesquisar um pouco, percebi que essa é exatamente a combinação de preço acessível e qualidade decente que eu estava procurando.

Chinês bonito e barato. Minha esposa realmente queria que o ar condicionado não fosse apenas um retângulo angular branco, mas parecia elegante e se encaixava perfeitamente no interior. Minha tarefa era conter suas fantasias e não deixar seu ornamento familiar desperdiçar em alguma porcaria cara, brilhante e pretensiosa ))) Então me familiarizei com a série de ar condicionado Vertu da marca chinesa Midea. Você já engrandecido? Eu também sorri no começo, os chineses adoram grandes nomes, sim.

excelente modelo. Compressor custa Toshiba. Dispositivo de altíssima qualidade fabricado na China. De acordo com a classificação dos condicionadores de ar (veja na internet), está frente tanto da LG quanto da Samsung. Para que o ar condicionado funcione por muito tempo, importante instalá-lo por profissionais. Um ar condicionado instalado incorretamente se torna inutilizável, seja Daikin ou Mitsubishi Heavy. importante encontrar instaladores e de preferência não no varejo, para não ser pego por hacks.

um excelente modelo. Eu o uso há vários anos - não observo nenhum rangido e ruídos. Funciona muito bem, sopra muito bem, esfria muito. No modo noturno, geralmente silencioso.

Em princípio, todos estão felizes, eu o uso há 2 anos, aquecemos no inverno, muito potente e confortável, funciona silenciosamente.

modelo ruim. Desmontei várias vezes o lado interno, lubrifiquei, torci, torci, mas a rachadura não sumiu. Não sabe o que é o estalido da unidade interna?, procure nos motores de busca, todo mundo reclama, mas o problema é insolúvel devido ao plástico barato, estrutura de montagem e acessórios.

Pelo dinheiro - uma excelente escolha !