

Bomba de circulao Speroni SCR 32/80-180

grande modelo trabalhou por 8 anos. instalado tanto na entrada quanto na sada da caldeira.

modelo terrvelComprei um grande nmero de bombas SPERONI SCR de tamanhos diferentes, quase todas as bombas montadas aquecem tanto que a tinta comea a soltar fumaa eles, rudos estranhos aparecem e, no final, eles falham, e tudo isso acontece imediatamente ou dentro de 10 a 40 dias. Bombas terrveis, no recomendo a ningum.