

# Panasonic Fax KX-FT982

Modelo normal Duas máquinas, uma no escritório e outra no armazém. Por um lado, a tampa do fax saiu após 18 meses, você deve selá-la novamente e não tocá-la. O segundo aparelho teve o mesmo problema apenas após 26 meses! Em silêncio, você pode ouvir como ele emite um som de alta frequência, o botão para alternar o fax para a máquina automática de recebimento de papel, altera ligeiramente o tom do som - um som muito desagradável, irritante. Em média, não mais que uma vez por mês o telefone trava e fica indisponível, desligar a energia ajuda. Uma vez por ano, necessário limpar os roletes de borracha dentro do aparelho, pois ele não aceita/desencha bem o papel. um tubo em geral! A margem de fora enorme.

bom modelo Em geral, o modelo bom. Existem problemas, mas onde sem eles.

Desempenha suas funções, não sem falhas, mas no geral atende, enquanto não vamos mudar.