

Controlador PCI STLab A-520

ento, apenas reinicie usando o boto, e novamente inicialize a partir da unidade flash USB e digite o segundo comando. 7) isso. Agora os discos no vo cair. E o controlador vai aquecer muito menos. FEIRA PARA CONTROLADOR DE REVISO A1!!! No mostrei outras revises.

Um simples cachecol, nada de especial. Comprei para conectar discos antigos ao Raid 10. Existem 4 portas Sata e 2 eSata.