

# Capuz Pyramida TL 50 IX

Tiragem normal, som normal do motor funcionando

Limpo, cheiro bom puxa

Recesso. Dissipa os odores da cozinha rapidamente

Funciona muito bem durante 4 anos

Modelo embutido fino que se adapta perfeitamente nossa cozinha. Esta talvez a opo mais compacta possvel. Quando dobrado, incrivelmente pequeno, mas o dossel retrtil permite cobrir quase toda a superfcie acima do fogo. Equipado com um motor potente que desenvolve um bom desempenho. No acredito na realidade de 700 metros cbicos por hora, antes um desempenho terico que todos os fabricantes gostam de indicar. Mas ela certamente capaz de puxar 350-400 cubos reais. Pelo menos nas condies de nossa cozinha com um fogo estreito de quatro bocas, o exaustor cumpre suas funes na primeira ou segunda velocidade. O terceiro necessrio para emergncias, e veio a calhar quando, devido a um tachinha colocado sem sucesso perto do fogo ligado, quase comeou um incndio. O pegador de panela estava meio queimado e a tboa de madeira sobre a qual estava visivelmente carbonizada. No processo de extino, formou-se toda uma nuvem de fumaa e a operao de alta velocidade do exaustor acabou sendo muito til. Aps 20 minutos, apenas um leve cheiro lembra uma situao perigosa.

aparncia atraente

funciona por muito tempo