

Perfuradora Interskol P-20/550ER

Carro vertical, leve, compacto, monomodo, bom, muuuuito bom para minhas tarefas

excelente impacto, r, excelente distribuio de peso, motor vertical, leve

leve, compacto, potente, barato, r

Leve , confortvel, fio longo.

Preo! Compacto, fcil de segurar com uma mo, peso

preo, design, operao.

barato, eficiente, compacto, conveniente

embreagem de sobrecarga. Layout vertical.

Layout vertical do gabinete, leve, voc pode trabalhar em locais de difcil acesso, confiabilidade e PREO!

Eu o tenho h vrios anos. No houve quebras. Eu uso em casa. Ele consertou quatro apartamentos, perseguindo - em linha reta com uma furadeira com uma carga aumentada no cartucho, perfurando - concreto, tetos, tijolos. Bem, claro, perfurando para necessidades domsticas de tempos em tempos. Uma embreagem de segurana conveniente - quando a broca est emperrada, por exemplo, devido ao reforo, o perfurador rola como uma chave de fenda com uma triturao, enquanto no quebra a broca e no se quebra. Algum escreve que no h perfurao - existe com outro cartucho - est includo. No ladrilho - sim, voc deve primeiro perfurar o ladrilho com uma caneta na perfurao e depois com um perfurador. Curto - conveniente em locais de difcil acesso. Boa distribuio de peso - muito boa. Cada vez, antes de inserir, eu espalho a broca com litol. Eu mantenho as brocas limpas. De tempos em tempos, de acordo com as instrues, voc precisa adicionar leo cortia - caixa de engrenagens (recursos de manuteno - leia as instrues).

Tenaz, no importa o qu. Em que mos ele no tinha que visitar. muito compacto, voc pode literalmente us-lo em uma bolsa, em aberturas estreitas onde outros no podem mais caber, este cabe tranquilamente.)) Perfura at 8mm com leo perfurado beta.

Tamanho pequeno bom impacto

Leve, confortvel, cabo longo, preo.

Baixo peso, potencia suficiente, bom fabricante

Leve, confortável, compacto. Perfurou um pouco a verdade e com uma broca de 6 mm. Portanto, no havia cargas pesadas.

Em geral, um perfurador decente. Conveniente para locais de difícil acesso devido ao seu tamanho