

Betoneira Forte EW6140P

No so.

nome

O gramado de areia e tambm de pedra britada funcionou durante todo o vero de 2019 com um estrondo. O principal no sobrecarregar 3 baldes de areia e 3 brita por balde de cimento, essa a fora dela. A estrutura fraca no foi dobrada perfeitamente e teve que ser soldada para reforar. Para o volume desse trabalho, no apertei nada, no regulei. Para uma casa e uma pequena ajuda, estou muito satisfeito.

Compacto. Ideal para apartamentos.

Preo. Enquanto funciona. Volume.

no