

# Forno Beko BIM 24300 BS

As pontes plásticas entre os vidros derreteram. suportes de vidro derretidos. Não levou em consideração os suportes de plástico no forno antes de comprar. Ele fede ao cozinhar! O todo derreteu.

Design e painel de controle conveniente