

# Torradeira Bosch TAT 6A001

a altura da fritura do pão de 85 mm sobre torradas de tamanho padrão, isso mentira.

A longa e fina placa de catraca no compartimento de torradas estava to deformada pela temperatura que ficou presa na grelha e talvez no aquecimento elementos, e isso foi enquanto a torradeira estava funcionando! Em questão de segundos, tudo dentro estava em brasa, como em um alto-forno. O botão de desligamento travou, felizmente eu estava por perto, puxei o plugue da tomada. Graças a isso, ela foi salva de mais problemas e consequências imprevisíveis para todo o apartamento. A ideia de conserto nem surgiu, joguei no lixo e com ele 5 mil dinheiro jogado fora, a garantia acabou há exatos 2 meses. Usei por 1 ano e 2 meses.

cabo de alimentação muito fraco visualmente, embora longo, não posso dizer mais nada de ruim