

# Celular LG G6 Dual 64GB

No

A janela traseira est arranhada caso tenha entrado areia)

A cmera principal no muito boa. A impresso digital parou de funcionar.

A impresso digital est funcionando extremamente mal (principalmente use a senha NICA), uma vez que foi levemente danificada e imediatamente ficou coberta de rachaduras (disseram que foi feita de acordo com os padres do exrcito dos EUA), aps 10 meses de uso, ele comeou no to fraco e o sensor comeou a funcionar de alguma forma, voc constantemente precisa reiniciar o telefone para que ele comece a funcionar normalmente. Ento o carregamento rpido parou de funcionar e voc no encontrar estojos normais para ele, porque o telefone de fato nn (desconhecido) ==&gt; praticamente no h estojos para ele (exceto Ali, embora no haja realmente nenhum l tambm).

nuvem de memria comprimida de 100 GB por dois anos Bnus

Bateria, bem, seria melhor se houvesse um "android nu" nele e cada um baixou os aplicativos de que precisava. No h funo de ligar/desligar agendada.No sei se o tenho h cerca de um ms, mas reiniciou sozinho, espero que seja um acidente.

O painel traseiro est arranhado, incluindo o tela nas cmeras, voc vai precisar de Case USB tipo C "Sou especial com minha me." Foda-se um dreno de pixels e 300 MB de RAM. 2 GB de RAM so constantemente ocupados pelo sistema. Voc no pode inserir 2 sims e um carto, apenas 1 sim e um carto ou 2 sims. s vezes, o painel traseiro ressoa na conversa

Suporte de software fraco do fabricante. Nuances na casca. O frontalochka mais ou menos.

Preo. No entanto, os modelos emblemticos so sempre muito caros e isso comum. As impresses digitais so claramente visveis no corpo de vidro. Sim, na presena de um revestimento oleofbico, isso no Deus sabe que problema, mas voc ainda precisa limp-lo com muito mais frequncia,