

# Alto -falantes do computador Sven HT-210

no encontrado

nenhum

Som e acabamento. Som como de um barril. Um dos alto-falantes quase no tocou, mas assobiou. O painel com conectores para conexo parecia martelado no corpo do subwoofer, todo torto e quebrado.

falta de graves! Ou melhor, , mas comparado ao antigo microlab 5.1, Sven fuma nervosamente margem! Pela segunda vez na minha vida, dei um sven e me arrependi (10 contra o vento).

O controle remoto.

Desmontei o sistema e descobri que os alto-falantes eram 10 algo. E deve ser de 15 watts. Ou seja, o sistema de 100 watts. O bluetooth fraco, tudo que tem 3 metros j est comeando a embotar. E acredite, o iPhone tambm conectou. Muitos telefones diferentes. Tupits alm de 3 metros. Meu sistema veio com uma coluna com defeito no era ottsitrovan + fonte de alimentao ainda estava mal soldada. Ktati h dois deles nos alto-falantes com subwoofer e na placa com bluetooth e tudo mais. Eu vou dizer isso eu sou apenas sortudo. E assim um amigo comprou igual a mim + - em 2018 e est tudo bem sem casamento.

Chips so legais, mas no tudo. O principal problema o baixo. Parece que h um sub separado em 40Hz "honesto", ento tudo est em ordem com isso. Alm de um gabinete de MDF para baixos gordos. E aqui no . Parece que o baixo simplesmente no foi trazido aqui. Bem, ele no. Meus alto-falantes estreo emitem mais graves do que este 5.1. Sim, meu alto-falante bluetooth porttil JBL fornece graves mais e mais suculentos do que essa falta. Sim, estpido pensar que por esse preo voc ser rolado um decodificador 5.1. Eu s tenho a dizer sobre isso - de repente algum tem algumas iluses sobre isso. O plstico facilmente sujo coleta todas as impresses digitais e arranhes que pode.