

Cadeira de computador Aerocool AC120 AIR

Couro sinttico de baixa qualidade, muito caro.

Por alguma razo, no havia alas na fechadura, talvez fosse para que ningum cavasse assim Em vez de 4 gravadores, seria melhor ter mais 4 arruelas

Sem problemas