

Relgio inteligente Relgio inteligente KW18

Nenhum.

A tela sensvel ao toque no funciona em toda a rea e com baixa sensibilidade. No possvel receber SMS

no possvel reproduzir som atravs do bt-headset

*OS no Android wear, sem atualizaes *no possvel instalar aplicativos *algumas letras em russo "dana" - no bonito *mp4 o vdeo do carto TF no foi reproduzido, o som estava normal

com erros. no h praticamente nada que possa ser feito. fabricantes na produo do telefone no se preocuparam em torn-lo um suporte de software decente. a tela mais estreita do que na foto. A unidade flash no v. A interface est em russo, mas a traduo como nos nokles chineses de 2000. O menu limitado. Em geral, voc s pode us-lo como relgio. o fabricante tambm indica ou o vendedor que existe um GPS. ele no est. proteo contra umidade e resistncia a choques tambm no foram encontrados. Aplicativos de terceiros no podem ser instalados, E de seus (adicionais) apenas clima yahoo e 5-7 temas bezpontovfh do mostrador metade dos quais no funciona. sensores funcionam de forma intermitente. e at mesmo pare de trabalhar. para 5500 voc pode lev-lo muito melhor. no caia nessa isca.E mesmo assim, at mesmo aplicativos nativos funcionam ao longo do tempo sem um motivo claro.