

Placa de vídeo Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC

No consigo usar um computador há 6 meses porque eles colocam luzes melhores na placa de vídeo do que adicionam o que realmente necessário.

Falta de uma placa traseira, resfriamento barulhento, base de componentes ruim, software padrão nojento (Aorus Engine), vazamento de almofadas térmicas (com um regime de temperatura de 75 - 85 graus).

nada ainda

encontrado