Caixa Cougar Panzer MAX

- Recolhe toneladas de poeira.- A janela, na vida real, muito pequena (se isso importa para voc)- O resfriamento das cestas do HDD terrvel. A ideia de "cortar" o fluxo de ar com uma partio e redirecion-lo no funciona.

A impossibilidade de desligar completamente as ventoinhas atravs do reobas

"x11"), enquanto o padro E-ATX 12"x13". Ento este gabinete NO E-ATX e NO SSI-EEB... Provavelmente ainda uma torre mdia apertada. Antes deste caso, havia um supressor de captao trmica F31. menor que um puma, mas o cooler nh-d15 nh-d15 entrou nele sem problemas. Noctua subiu no puma com dificuldade. Quando a porta est fechada, ela fecha, mas toca (repousa) no ventilador direito, que est montado na torre. Ou seja...