

Pneus Ovation VI-388 265/35 R18 97W

Barulhento.

barulhento

Suficiente para uma temporada

no detectado

Marca desconhecida

No vi por este preço

Processamento impreciso após rolos de fundição (cortei espinhas de bisturi e tiras em excesso).
Desgaste desigual nas rodas dianteiras, no centro comeu mais do que nas laterais (talvez devido
condição intensa ou não peguei a pressão corretamente)

Um pouco mole

no

no há nenhum.

Um pouco barulhento, muito difícil. Na verdade, a rigidez tem dois lados da moeda, em alguns casos
pode ser +

NO!

por uma temporada

no

No encontrei ainda

no revelei em um mês