

Fonte de alimentao Corsair CP -9020140-EU

O conector de 8 pinos conectado placa-me queimou. Quedas significativas de tenso em todas as linhas, mesmo com uma placa de vdeo 2080 Ti.

No

Preo. E talvez no haja desvantagens, de primeira qualidade, est tudo aqui.