

Caldeira BAXI Eco Four 24 F

O visor pequeno e inconveniente. Para ver o manmetro, voc precisa se curvar sob ele. Por causa disso, a presso no sistema de aquecimento comea a pular e desliga constantemente por engano. Quando definido para 50, voc pode obter a sada em diferentes pontos no tempo e fluir do gelo para a gua fervente. Nosso filho foi escaldado por causa disso. No h alarme de erro - voc pode sentar ao lado dele e perceber que essa porcaria s desliga quando esfria. Adicione um apito por 5 rublos. Substituiu 10 tyr. Voc viu esta placa - existem componentes por 1000 rublos a preos de varejo. Estabilizadores no ajudam muito - eles ainda morrem. s que o circuito assim. Voc pode falar sobre esse milagre da tecnologia por um longo tempo... O lema de Baxi "salvar no importa o qu!".

descobriu-se que o tubo foi inserido mal no trocador de calor.

claro que existem caldeiras "mais interessantes" em termos de enchimento, capacidades e convenincia e outras caractersticas domsticas ... mas para esta categoria de preo, difcil identificar as deficincias de esta caldeira ...

que as caldeiras agora so fabricadas na China. Eles fazem muito barulho e a bomba funciona constantemente. Talvez eu esteja apenas sendo enganado. O ponto est nos especialistas.

A temperatura de 76-32, e est definida para 45, ento ferve, no dia seguinte o erro E40, eles dizem que voc precisa trocar a placa, isso para 2 meses de trabalhar, o que esperar a seguir?

Nos modelos Fi, no recomendo a instalao de um diafragma (arruela do acelerador), especialmente em regies onde a temperatura no inverno cai abaixo de -15 graus. Com lavadora, muitas vezes d erro E 03.

O gs consome muita economia
no vejo

d um acidente e 35

A turbina funciona muito alto. Por exemplo, Westen Quasar visivelmente mais silencioso.

isso uma desvantagem

A cada duas semanas ele desliga e d um erro E 03, voc tem que ligar para o mestre, e cada chamada custa 500 rublos