

Aquecedor de gua Drazice OKC 160 NTR

Muito grande e irrealisticamente pesado. Foi extremamente difcil alcan-lo at o local de instalao.

Ao operar com eletricidade, o elemento de aquecimento coberto muito rapidamente com uma espessa camada de calcrio. O problema que sua potncia especfica (em termos de rea) bastante grande, e a gua local tem uma dureza carbonatada decente. Por isso, necessrio limpar o elemento de aquecimento com frequncia.