

Chaleira elétrica Bork K810

No

Quebrou no primeiro dia de uso

S posso escrever o preo

no

A criana no vai entender o gerenciamento.

Preo, no est claro como lavar o ch placa

O painel inferior principal queima - e isso! o custo do bule. o meu ainda est na garantia, eles brincam por um ms sobre reparos, eles no do substituies. brinquedo caro

No

O preo de um produto de qualidade produzido sob o controle de especialistas alemes no uma desvantagem - como pode uma coisa tecnolgica e de alta qualidade ser barata (especialmente porque os concorrentes no tm nada disso) ?! As desvantagens incluem um filtro que permite a passagem de pequenas folhas de ch, fazendo com que elas se acalmem, por isso recomendo preparar ch de folhas grandes e flores. Este bule requer atitude e cuidado (deve ser lavado, em geral, com cuidado e com frequncia).

difcil de lavar a placa de ch

o vidro precisa ser lavado com mais frequncia

Difcil de limpar da placa

no confivel, o escritrio j mudou duas vezes, o motivo o mesmo - o vidro do jarro estourou, chamamos o servio e como sempre copo novo pelo preo de um bule))))).

no encontrado

O mais inconsistente com o nvel de produo

Para ser honesto, faz ch fracamente , no abre totalmente a folha. preciso muito ch para preparar. Leve cheiro no interior - presente. No est claro como deslig-lo manualmente, como remover o ch do

aquecimento. Instrues superficiais.