

Moedor Makita DGA504RTJ

Sem troca de disco sem chave

Bateria inclusa: 1. Voc trabalha por 10 minutos (retificando metal) - voc carrega por 22 minutos 2.
Uma bateria

Falta de ala de amortecimento de vibraes.