

# Serra AEG US 400 XE

serrar no muito rpido, voc precisa de pacincia

1. A leveza da mquina, alm da ausncia de amortecedores de vibrao, e aps 20 a 30 minutos de trabalho, as mos comeam a "zumbir". A vibrao depende principalmente do tipo de lmina de corte e do material a ser processado, mas sempre a faixa de velocidade mais baixa. A transio para uma velocidade aumentada elimina quase completamente o efeito negativo, mas tambm leva ao desgaste da banda por aquecimento excessivo. 2. Mesmo no Bosch "verde" existe um boto de bloqueio e, em uma ferramenta to potencialmente perigosa, h apenas um gatilho bastante largo e no apertado. Portanto, melhor trocar as lminas e qualquer manipulao que no funcione com a serra desligada do soquete. 3. Nenhuma falha foi encontrada :-). 4. Esta serra no possui estabilizador eletrnico, por isso pega a velocidade desejada em poucos segundos. O gradiente definido ligeiramente dependente da dureza do material. H energia suficiente para no perder visivelmente a velocidade durante a operao. Isso deve ser levado em considerao. Um pequeno passo da haste da serra contribui pouco para a liberao da serragem, ento voc precisa ajudar, mover um pouco para frente e para trs, como um quebra-cabea comum. Serras longas em velocidades mdias e altas vibram muito fortemente nas pontas. Existe o risco de no chegar marca desejada e, em baixa velocidade, as serras "rasgam" a superfcie. Voc tem que escolher a velocidade ideal e colocar na tela para inserir o material. 5. Isso verdade, mas... voc ainda tem que agarrar a caixa do motor, porque no suficiente guiar uma serra com uma lmina longa com exatamente uma mo por muito tempo.

um pouco inconveniente que no haja boto de trava, mas isso no crtico

No h boto de trava de segurana . Devemos estar constantemente em guarda para no ligar acidentalmente a serra.

Ainda no encontrei

Voc no pode cortar lenha com ela como grandes serras alternativas. A potncia no a mesma.

Arquivos caros, embora no quebrem com a mesma frequncia que quebra-cabeas, no so importados em lojas pequenas.