

# Fonte de alimentao Xilence XP700R7

Depois de alguns meses, ele comeou a chiar mesmo quando o computador foi desligado, foi necessario remov-lo da rede. em alguns lugares e inchado

completamente tudo.

Somente para unidades de sistema de escritorio sem vdeo carto. Ao carregar em jogos, ele entra em uma reinicializao. Eu pensei em outro ferro, trouxe para o centro de servio, eles disseram isso por causa do bp. Mesmo assim, baixa eficiencia e circuitos baratos, embora o consultor tenha me garantido que seria o suficiente para mim. Aparentemente essa empresa no faz mais qualidade, mas economiza o mximo que pode. Temporariamente fico sem jogos at me reunir para outro.

Curta vida til e morri. Algum tipo de descartvel.

Circuito fraco. O bloco no segura a carga e cortado. Os 700 W especificados no esto nem perto.

embora o mesmo KSASA :D tenha tranas nos cabosOs cabos Sata so bastante curtos

6+2 pinos e 6 pinos para placas de vdeo e em um chicote. Apenas dois molex nas extremidades de dois pacotes com conectores sata. No meu caso, o cabo para conectar rede de 220V no fica bem apertado em seu conector na fonte de alimentao (curado com um enrolamento com fita isolante). Claro, no h 700w nesta fonte de alimentao, um mximo de 450-500w.