

Silicon Power SP040TBPBDA85S3S HDD

Incompatibilidade com TVs, baixa velocidade de operao aps um curto perodo de tempo aps a conexo

No

No sei quais ainda

Sim, na minha opinio nenhuma

Primeiro, a parte plstica inferior caiu aps um ms de uso muito cuidadoso e cuidadoso. .que, na minha opinio, estranho para hard, que se afirma ser quase prova de balas. Em segundo lugar, s vezes de forma arbitria, sem nenhum fator externo, ele se desconecta do computador.

O disco no funciona corretamente, constantemente removido.